



CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS



INDICAÇÃO Nº 637 / 2025

Autoria: Ver. Leandro Moraes

Senhor Presidente,

O Vereador signatário desta requer, consoante preceitos regimentais, seja encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

Solicitar ao setor responsável da Administração Pública os serviços de recuperação asfáltica em todo bairro Morumbi, cuja situação atual exige intervenção imediata.

JUSTIFICATIVA

O bairro Morumbi enfrenta atualmente um grave problema de infraestrutura viária, com a malha asfáltica apresentando erosões profundas em diversos trechos, decorrentes da ação do tempo e da falta de drenagem adequada. Além disso, observam-se buracos de grandes dimensões que se alastram rapidamente devido ao tráfego intenso e às intempéries, bem como trechos com pavimento completamente destruído, onde o asfalto já foi totalmente removido pela ação da água e do uso contínuo. Essa situação ultrapassa a simples necessidade de tapa-buracos, exigindo intervenções estruturais em vários pontos para evitar o colapso total das vias.

A degradação acelerada das vias tem gerado sérios impactos para a comunidade local. Há risco à segurança pública, com aumento de acidentes e quedas de motociclistas, além de prejuízos financeiros aos moradores, que arcam com constantes reparos em veículos. A situação também causa dificuldade de acesso para serviços essenciais, incluindo transporte público e emergências e contribui para a desvalorização imobiliária da região, afetando diretamente os contribuintes.

Sala das Sessões, 8 de abril de 2025.

ENCAMINHE-SE

Sala das Sessões 8 de abril de 2025



CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Pouso Alegre. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://pousoalegre.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=ZNAAAA5U105Y4PS5>, ou vá até o site <https://pousoalegre.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: ZNAA-AA5U-105Y-4PS5

