



## **INDICAÇÃO Nº 961 / 2022**

Senhor Presidente,

O Vereador signatário desta requer, consoante preceitos regimentais, seja encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

Reiterar ao setor responsável da Administração Pública a solicitação para que seja colocado um redutor de velocidade na rua Benedito Tertuliano, nas proximidades da rua Maria José Soares Domingues, Bairro Monte Azul.

### **JUSTIFICATIVA**

Justifica-se a presente solicitação, pois de acordo com a Secretaria de Obras, a colocação de um redutor de velocidades é a única forma possível de evitar alagamentos decorrentes das enxurradas que vem da rua Benedito Tertuliano, pois o município não tem verbas para fazer novo manilhamento da área.

Ademais, vale salientar, que já foi feito manilhamento na região, o problema não foi solucionado, uma vez que a quantidade de água das recorrentes enxurradas é muito grande.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2022.

Dr. Arlindo Motta Paes  
VEREADOR

**ENCAMINHE-SE**

Sala das Reuniões 8 de novembro de 2022