



INDICAÇÃO Nº 925 / 2021

Senhor Presidente,

O Vereador signatário desta requer, consoante preceitos regimentais, seja encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

Solicitar ao setor responsável da Administração Pública o conserto e a colocação da tampa do bueiro no devido lugar, estando localizado na esquina da rua Arturo Turchetti com a rua Seis, no bairro Jardim São Fernando.

JUSTIFICATIVA

A pedido dos moradores peço que seja feita a manutenção da tampa de bueiro neste local, tendo em vista que, o mal encaixe da tampa coloca em risco a segurança dos motoristas e pedestres que passam pelo local.

Sala das Sessões, 20 de julho de 2021.

Ely da Autopeças
VEREADOR

ENCAMINHE-SE

Sala das Reuniões 20 de julho de 2021